




### ANEXO I-A


#### REFERENCIAS

PAVIMENTO HORMIGÓN H-30 esp.18cm

Todas las juntas ya sean de contracción o dilatación tendrán pasadores para realizar transmisión de carga

 Pavimento existente

 Juntas de contracción

 Juntas de contracción

 Juntas de dilatación

99.35 Cotas de cordón cuneta existente en línea de escurrimiento. Verificar en obra

 Boca de tormenta y acequia.

